


INSTRUCCION DE MONTAJE

R&D-YAW-AI

COD:5002/5003/5004/5005/5006/5007










MONTAJE COMPLETO

Gracias por comprar un producto de calidad. Revise atentamente todos los materiales embalados en caso su perdida durante el envio. Separar, idendificar y contar todas las partes y los metales comprobando con los siguientes listados.

PART LIST

CODE	DESCRIPCION	CANT.
1	ASIENTO Y RESPALDO	4 PC
2	PATA DERECHA	4 PC
3	PATA IZQUIERDA	4 PC
4	ESTRUCTURA CENTRAL	4 PCS


HARDWARE LIST

CODE	DESCRIPCION	QTY.
A	 ALLEN KEY M4 X 110MM	1 PC
B	 JCBC BOLT M6 X 30MM	24 PCS
C	 JCBC BOLT M6 X 50MM	8 PCS
D	 SPRING WASHER 1/4"	32 PCS
E	 FLAT WASHER M6 X 13MM	32 PCS
F	 BARREL NUT M6 X 9.5 X 14MM	8 PCS
G	 WOOD BUTTON Ø14.5 x 9MM	8 PCS


Nota: cantidades que se muestran son para cuatro

INSTRUCCION DE MONTAJE
COD:5002/5003/5004/5005/5006/5007

STEP 1




STEP 2




INSTRUCCION DE MONTAJE
COD:5002/5003/5004/5005/5006/5007

STEP 3



STEP 4



MONTAJE COMPLETO